

Guillem Sabater Forteza-Rey, amb DNI com a secretari de l'AVV Portals Nous i Bendinat amb domicili social al carrer Lluna núm. 3 de Portals Nous, CP 07181, Tel.

EXPOS

Que s'han anat recollint una sèrie de deficiències en infraestructures i trànsit del nucli de Portals Nous i Bendinat, per part de la nostra entitat, entre elles:

1) Situació: Carrer Vaquer, als numero 2 i entre els num. 8 i 10 (Portals Nous)

Deficiència: Enllumenat públic deficient per farola fusa o espenyada

Proposta: Instal·lació d'un punt d'enllumenat públic

2) Situació: Carrer Vaquer n.14, cantonada amb Francesc Pi i Margall (Portals Nous)

Deficiència: Voreres rompudes pel pes dels camions de repartiment que acudeixen a l'hotel Vista Portals, i que aparquen a sobre.

Proposta: Instal·lació de pilons dissuasoris per a l'aparcament.

3) Situació: Carrer Francesc Pi i Margall, a la part final, on s'uneix al carrer Lluna (Portals Nous)

Deficiència: Els cotxes aparquen a la vorera equivocada (la esquerra).

Proposta: Instal·lació de senyals de prohibició d'aparcament i repintat de la línia groga a la vorera esquerra.

4) Situació: Carrer Vaquer cantonada carretera MA 1C (abans c-719),

Deficiència: Hi ha un Pi damunt l'acera i es impossible pasar-hi a peu, amb bici, cotxet de nins o cadira de minusvàlids, per arribar al pas de zebra que dona accés al passeig de Calvià.

Proposta: Tomar el Pi existent.

5) Situació: Carrer Lluna – cantonada carrer Vaquer. (Portals Nous)

Deficiència: Al camió de fems puja a la acera per fer la seva ruta habitual, Lluna Vaquer (esquerra) perquè hi ha cotxes estacionats al carrer vaquer.

Proposta: Augmentar 4 metres la zona de prohibit aparcar del carrer vaquer, i posar un senyal advertint de la necessitat de gir el camió del fems.

6) Situació: Carrer Francesc Pi i Maragall – cantonada carrer Vaquer. (Portals Nous)

Deficiència: De nit entre el nº 1 i la cantonada no s'hi veu gens.

Proposta: Posar una farola al principi del *carrer Francesc Pi i Margall*

7) Situació: Hotel Vista Portals del Carrer Vaquer (Portals Nous)

Deficiència: El camí de pas existent que va des de *Carrer Vaquer* a l'altura de l'Hotel ¿Vista Portals? fins a *l'Avinguda Amèrica* ha estat tancat per un veïnat, en cap cas per personal del Hotel. Tenim testimonis que confirmen que fa més de 30 i 40 anys que ha estat camí de pas, i que poden donar fe.

Proposta: Que es torni a reobrir el camí.

8) Situació: Carrer Lluna – Carrer Julià Vicenç (Portals Nous – Villas Bendinat)

Deficiència: a estat “ampliat” el carrer *Lluna*, llevant alguns metres al carrer *Julià Vicenç*, perquè hi havia unes cases en construcció.

Proposta: Se tornin a posar les barreres de formigó al seu lloc original.

9) Situació: *Carretera MA 1 C* (Abans C-719) des de la Rotonda de Bendinat en sentit Portals Nous

Deficiència: Hi ha prohibició de velocitat de 30 Km. des de la rotonda (després del pas de cebrera para bus) fins al carrer samaniego i pel sentit contrari es de 50 Km.

Proposta: Se igualin les dues velocitats a 50 Km/h

10) Situació: *Carrer Arquitecte Francesc Cases (Bendinat)*

Deficiència: A les 7:50h del matí, els autocars que arriben al institut *IES Bendinat* s'aturen talment enmig del carrer (pareix ésser que els joves estudiant no poden caminar ni 15 mtrs. fins a la porta). Lo pitjor es que quant surten del servei van en direcció prohibida uns 20 mtrs. pel carrer *Arquitecte Cases* i giren marxa enrere sense visibilitat al carrer *de les escoles* per tal de tornar a la rotonda quant abans, tot això per no voler baixar el carrer *Arxiduc* i tornar a la carretera. Aquesta darrera maniobra fa uns anys no es podia fer perquè els autocars no podien girar al carrer *arxiduc* – carretera MA 1 C, aquesta cruïlla fa uns mesos ha estat modificada i hem vist autocars sortir sense cap problema.

Proposta: S'obligui als autocars a realitzar la maniobra correcta.

11) Situació: Pàrking públic centre comercial de Bendinat.

Deficiència: L'accés al pàrking del SYP de Bendinat, es impossible realitzar-ho sense trepitjar alguna línia a més la visibilitat per sortir es delicada.

Proposta: Mirar la possibilitat de fer l'accés més ample o posar l'entrada per un lloc i la sortida per un altre, aprofitant el espai existent.

~~**12) Situació:** Rotonda de Bendinat.~~

~~**Deficiència:** Falta una farola, una altre esta apaga i una altre només té un llum encès.~~

~~**Proposta:** Posar la farola existent i reposar les bombilles fuses.~~

13) Situació: Rotonda de Bendinat.

Deficiència: El reg per aspersió de la rotonda de Bendinat, segueix banyant l'asfalt.

Proposta: Ajustar el reg per tal de evitar accidents per “patinades” i estalviar aigua.

14) Situació: Rotonda de Costa d'en Blanes (Devora espectacle aquàtic).

Deficiència: El reg per aspersió de la rotonda, segueix banyant l'asfalto.

Proposta: Ajustar el reg per tal de evitar accidents per "patinades" i estalviar aigua.

15) Situació: Plaça Portals (abans Alcàsser).

Deficiència: Els joves juguen amb monopatins devora dels locals comercials de la Plaça, devora "ES CRÈDIT", han destrossat les aceres

Proposta: Posar "pilons" verticals per evitar l'ús dels escalons per lo que no estan fets.

16) Situació: Camí entre Platja petita i platja grossa (Portals).

Deficiència: La barrera que hi ha entre les dues platges esta rompuda a molt de llocs. Hi ha un punt al qual es molt perillós.

Proposta: Reparar les barreres mencionades abans de que algú es faci mal.

17) Situació: *Carrer Arquitecte Francesc Cases (Bendinat)*

Deficiència: A les 18:50h, els familiars que recollen els estudiants de l'escola d'idiomes al institut *IES Bendinat* s'aturen ambdós costats del carrer en doble fila.

No se conformen només amb un sentit.

Proposta: Posar un policia local a l'hora mencionada permetent als conductors dels vehicles a aparcar en doble fila només a un dels dos sentits del carrer.

18) Situació: *Carrer Arquitecte Francesc Cases (Bendinat), dins el recinte del CP Migjorn*

Deficiència: Les faroles del vial per accedir al poliesportiu del CP Migjorn estan fuses o apagades durant tot l'horabaixa/nit.

Proposta: Resoldre aquesta manca de il·luminació a la zona especificada.

Per tot això,

DEMAN

Que se solucionin les deficiències exposades.

Guillem Sabater

Secretari

Sr. Batlle de l'Ajuntament de Calvià